

お取引先様各位

2012年10月  
ミナミ株式会社

## スクリーン印刷機 保守部品終息のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社のスクリーン印刷機をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、これまで、ご愛顧頂いております、弊社スクリーン印刷機が販売より既に10年余り経過している製品で部品メーカーの生産終了により、保守部品の確保を継続することが困難となりました。

不本意で御座いますが、保守部品交換等の対応が困難となる場合も御座いますので下記に対象モデルのご案内をさせていただきます。

当該製品をご利用のお客様におかれましては、大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒事情をご賢察の上、ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 【対象モデルリスト】

MK-810, MK-818, MK-831, MK-850, MK-868, MK-880  
MK-878 一部(MS-DOS版)、MK-888 一部(MS-DOS版)

#### 【主な対象部品】

MK-878/888のMS-DOS版

多摩川精機製 モーター／品名「TS\*\*\*\*」 ドライバ／品名「TA\*\*\*\*」「AU/AUA\*\*\*\*」シリーズ

安川電機製  $\Sigma$ -1シリーズ モーター／品名「SGM\*\*\*\*」 ドライバ/品名「SGDA\*\*\*\*」  
ドライバ／品名「CACR\*\*\*\*」

※詳細につきましては個別シリアルNo.等を弊社HP(<http://www.ho-minami.co.jp>)へ掲載させていただきます。

#### 【保守・メンテナンス用部品について】

■メーカーでの保守用部品在庫がある場合には、従来通り対応させていただきます。

■メーカーでの保守用部品在庫がない場合について

- 1)推奨代替品がある場合には、代替品をご案内させていただきます。
- 2)弊社に、中古部品在庫がある場合には、お客様ご了解の上、現品対応させていただきます。
- 3)保守用部品の修理については、可能な範囲で対応させていただきます。  
尚、修理可否調査には費用が発生します事ご理解ください。

大変遺憾ではあります。部品が入手できない場合は保守・メンテナンス作業の対応が適いませんことをご容赦願います。

以上